

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ 2)

Схемы электрических соединений главных цепей			
Номер схемы	301 [302]	303 [305]	304
Ном. ток шкафа	630; (630)		
Назначение шкафа	Разрядник РВО–3 шт [Ограничитель перенапряжения ОПН – 3 шт]	Для измерения и учета электроэнергии, осуществления схем защиты (ЗНОЛ 06 – 3 шт., РВО – 3 шт.) [То же (ЗНОЛ 06 – 3 шт., ОПН – 3 шт.)]	Защита вращающихся машин (РВРД – 3 шт.)
Тип выводов	-		

Схемы электрических соединений главных цепей				
Номер схемы	401	402	406	411
Ном. ток шкафа	630; (630)			
Назначение шкафа	Линия для трансформатора СН мощностью 100-250 кВА			Для подключения трансформатора СН
Тип выводов	Кабельный вывод	Шинный ввод сверху	Кабельный ввод и кабельный вывод	Кабельный вывод