

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ 4)

Схемы электрических соединений главных цепей				
Номер схемы	601	602	604	605
Ном. ток шкафа	630; (630)		630; (630); 1000; (1250); 1600;	2000; (2500); 2500; 3150
Назначение шкафа	Трансформаторы собственных нужд мощностью до 40 кВА			
Тип выводов	-	Шинный ввод от шкафа типа ШР	Кабельный вывод для подключения до четырех кабелей и шинный ввод слева	Шинные выводы вправо и влево
Схемы электрических соединений главных цепей				
Номер схемы	606	607	634	636
Ном. ток шкафа	630; (630); 1000; (1250); 1600;	630; (630)		
Назначение шкафа	Трансформаторы собственных нужд мощностью до 40 кВА			
Тип выводов	Кабельный вывод для подключения до четырех кабелей и шинный ввод вправо	Кабельный вывод для подключения одного кабеля	Шинный вывод влево	Шинный вывод вправо